

2021年9月30日

尊敬的先生/女士

改变方法管理冠病确诊病例曾到过的建筑工地

1. 目前，建设局规定获准复工的建筑业者（即建筑工地的主要承包商和已获准复工的建筑材料供应场地的管理公司）若发现曾有冠病确诊病例（C+）进入工地，应展开停工安全检讨（Safety Time Out / STO）。业者必须对工地进行消毒，并检讨和/或加强安全管理措施，才能向建设局申请解除停工安全检讨。

2021年10月1日起生效的建筑工地管理规程

2. 随着我国目前的疫苗接种率已经达到相当高的水平，我们正逐步迈向与冠病共存的社会。尽管如此，严格实施安全管理措施仍然是防止冠状病毒在工地传播的关键。为了避免工程进度受到干扰，我们有必要通过抗原快速检测（以下简称 ART检测）加强对冠病病例的监测。

3. 从2021年10月1日起，获准复工的企业应实施以下管理规程：

- a) 在重启建筑工程和建筑材料供应工程申请书中列为分包商/建筑公司并获准复工的业者，如果有冠病检测呈阳性（以下简称 C+病例）的工人在确诊之前的7天内曾到过工地，应立即通知工地的主要承包商。

- b) 获准复工的业者在得知工地出现C+病例后，应根据国家环境局的指导方针，**立即对C+病例去过的工地或受影响的工作区进行消毒**。消毒报告必须在获准复工业者发现工地出现C+病例后的24小时内，通过下列网站提交给建设局：
<https://go.gov.sg/bca-covid19-compliance-report>。
- c) 获准复工的业者应确保所有人员到工地工作之前，**每三天接受一次ART检测，为期7天（即在第1天、第4天和第7天接受ART检测）**。如果在这7天内，工地出现了C+病例，业者应确保所有人员在发现C+病例当天算起的7天之内，**每3天在开工之前接受一次受监督的ART检测**。如果C+病例一直在特定的工作区工作，而该工作区设置了合力追踪 SafeEntry 登记系统，则可以只对该分区的员工进行检测。如果业者面对物流安排或人员部署方面的挑战，而无法让工地所有人员在开工前进行检测，业者可以选择错开不同组别工人的检测时间（例如，其中一组工人在第1天、第4天和第7天进行ART检测，另一组工人则在第2天、第5天和第8天进行ART检测）。**受监督的ART检测也可以在工地以外的地点进行**（例如，在住宿地点通过线上监督方式进行检测或到卫生部指定诊所接受检测）。
- d) 获准复工的业者必须**确保所有ART检测结果都上传到拭子检测登记系统 V2 (SRSV2)**，而**ART检测记录（即工地所有人员的个人资料和ART检测结果）**应保存在工地，供建设局审核。更多有关上传ART检测结果的详情，请查看 <https://go.gov.sg/bca-art-info>。

发现任何冠病病例需立即通知建设局

4. 获准复工的业者若发现员工中有任何C+病例，或任何工人/访客的ART结果呈阳性或复检无效时，应立即通过以下网站通知建设局：<https://go.gov.sg/bca-covid-antigen-testreport>。根据卫生部的指导方针，ART检测结果呈阳性和复检无效的人员必须自我隔离至少72小时，如果在隔离期间感到不适，应到任何一间参与拭子检测计划（SASH）的诊所就医。

有潜在冠病感染群的工地

5. 那些有较大冠病感染群的工地需在卫生部的指导下，对受影响的工地进行特别检测行动。建设局/卫生部将个别联系这些受影响的工地。**附件A中的列表1**列出管理规程已作出哪些修订。

确保ART试剂盒供应充足

6. 我们鼓励获准复工的业者现在就为他们的工地采购充足的ART试剂盒，为新管理规程做好准备。工地上备有的ART试剂盒数量，应足以让业者为工地所有工人进行一到两个完整周期的ART检测（即第1天、第4天和第7天）。随后，政府将添补ART试剂盒，直到2021年12月20日。业者可以通过<https://go.gov.sg/bcaswoartkits> 申请添补ART试剂盒。更多有关采购和添补ART试剂盒的详情，请查看**附件A的列表2**。

冠状病毒在工地传播的潜在风险：修订后的工地安全管理措施规定

7. 我们从最近在工地发现的确诊病例中发现，使用共用设施以及工人在这些设施中聚集在一起的情况，可能提高了病毒传播的风险。为了进一步降低风险，建设局在以下**列表1**中列出了经修订的冠病疫情防控规定，供那些在2021年10月1日后提交重启建筑工程的工地采用。请查阅**附件B**，以了解需要提交那些详情。

列表1: 减少共用设施可容纳人数

<p>在2021年10月1日之后首次向建设局提交重启建筑工程和建筑材料供应工程申请的业者需遵守的额外规定</p>	<p>a) 获准复工的业者应确保在任何时候使用工地用餐区、休息区和厕所的人数，不超过该设施可容纳人数顶限的50%。</p> <p>i. 可容纳人数顶限指的是能够使用该设施的人数顶限，而且人与人之间必须维持至少1米安全距离。</p> <p>b) 获准复工的业者应在每个共用设施外的明显位置，标示每个用餐区、休息区和厕所最多可容纳多少人。</p>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

鼓励业者在工地采取良好防疫措施

8. 除了第7段列出的规定之外，我们也鼓励获准复工的业者采用列表2所列出的额外步骤，以进一步降低建筑工程进度受干扰的风险。

列表2

<p>鼓励业者在工地采取良好防疫措施</p>	<p>a) 在工地上每部署 500名工人，就至少设置 1台合力追踪-SafeEntry (TT-SE) 登记系统，以减少等待登记进入工地的时间，避免工人聚集在工地入口处。举例说明：</p> <p>i. 每天部署到工地的工人总数 ≤ 500人：1台合力追踪—SafeEntry (TT-SE) 登记系统；</p> <p>ii. 每天部署到工地的工人总数 > 500人但 ≤ 1,000人：2台合力追踪—SafeEntry (TT-SE) 登记系统；</p> <p>iii. 每天部署到工地的工人总数 > 1000人但 ≤ 1500人：3台合力追踪—SafeEntry (TT-SE) 登记系统，以此类推。</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>b) 在共享设施中使用屏障，隔开不同小组使用的区域，以避免工人在进行需摘除口罩的活动时接触交流，另外也必须将每个区域可容纳的人数，维持在可容纳人数顶限的50%。</p> <p>c) 至于那些空间有限的小型工地，主要承包商可以做好规划，错开不同人员使用共用设施的时间，以确保不同小组的人员不会接触交流，并将这项规划安排列入其安全管理措施规划中，在向建设局申请重启工程时也一并提呈上去。</p> <p>d) 错开不同小组人员进入和离开工地的时间。如果工人需在工地的入口或出口处等候，一个小组的工人必须与另一个小组的工人相隔至少两米的距离。</p> <p>e) 错开不同小组的午餐和其他休息时间；以及</p> <p>f) 错开使用共用设施如用餐区、厕所的时间，以确保不同小组之间不会接触交流（即不同小组的人员不得在同一时间使用设施）。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

执法行动

9. 建设局严厉看待任何违反冠病19防疫规定的行为。若有任何业者被发现违反冠病19防疫规定，包括不遵守本通告第三段所列出的管理规程，本局将对业者采取执法行动，违例业者可接获停工令（Stop Work Order / SWO）或面对最高2000元的罚款。

携手合作，保障工地安全

10. 建设局吁请建筑业者全力配合，在工地严格遵守安全管理措施和加强管控措施。获准复工的业者应确保在完成本通告第三段所列出的管理规程后，根据最新规定恢复接种或定期检测制度（VoRT）/轮流定期检测（RRT）和ART检测制度（详情可查阅 <https://go.gov.sg/bca-circular-vort-revised-chi>）。让我们一起携手合作，合力保障建筑工地的安全。

11. 请将本通告的内容传达给您的会员。

12. 请 [订阅建设局的Telegram频道](#)，以获取最新的信息，并参考建设局网站 -- www1.bca.gov.sg/COVID-19 查看相关详情。若您有任何疑问，请通过[建设局的线上反馈表](#)与我们联系。我们预计这段期间的询问量会激增，所以我们可能会较迟答复您的询问，希望您能谅解。

13. 谢谢。

此致

建设局审计和检查署署长

DARREN LIM

代建筑管理总监